УДК 666.1.022.8

## ПРИМЕНЕНИЕ КВАРЦЕВОГО КОНЦЕНТРАТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА

Н.С. Крашенинникова, О.В. Казьмина, И.В. Фролова

Томский политехнический университет E-mail: kazmina@tpu.ru

Установлена принципиальная возможность использования кварцевого концентрата в производстве листового стекла. Рассмотрено влияние условий подготовки стекольной шихты с кварцевым концентратом на процесс варки и качество стекла. Установлено, что эффективным способом подготовки шихты на основе концентрата является уплотнение методом прессования, позволяющее увеличить скорость силикатообразования и получить стекла с заданными технологическими свойствами.

Кремнезем является основной составляющей большинства промышленных стекол. Его содержание в шихте составляет более 70 %. В качестве кремнеземсодержащего компонента стекольных шихт, кроме кварцевых песков, используют жильный кварц, кварцевые песчаники и кварциты.

В стекольном производстве предъявляются жесткие требования к качеству сырьевых материалов по их химическому, минералогическому и гранулометрическому составам. Основными критериями качества стекольного сырья является его химическая однородность, постоянство химического состава, а также ограниченное содержание в нем различного рода примесей.

В данной работе приведены результаты изучения возможности использования в производстве листового стекла кварцевого концентрата, получаемого при обогащении кварц-топазовых руд (месторождение Кемеровской области).

Сравнительный химический состав кварцевого концентрата и кварцевого песка, марки BC-050-2, используемого в технологии производства листового стекла приведен в табл. 1 [1].

Кварцевый концентрат по содержанию оксида кремния удовлетворяет требованиям ГОСТ 22551-77, предъявляемым к кремнеземсодержащему сырью марки ВС-050-2. Повышенное содержание оксидов железа и титана, относящихся к красящим примесям, может привести к изменению колера стекла и снижению его светопропускания.

Гранулометрический состав концентрата, определенный методом ситового анализа, представлен на рисунке. Из полученных данных видно, что концентрат относится к мелкодисперсным материалам, так как более чем на 75 % он представлен частицами размером менее 0,1 мм. Оптимальными для стекловарения считаются пески с размером частиц от 0,1 до 0,4 мм [1]. Известно, что доизмельчение песка способствует ускорению процесса варки стекла. Однако повышенное содержание в песке пылевидных частиц может увеличить зону варки.

Кроме того, в случае использования мелкодисперсных сырьевых материалов в составных цехах образуется большое количество высокодисперсной пыли (свыше 50 % пылинок размером менее 1 мкм), которая является наиболее опасной для человека по фиброгенному действию. Содержание свободного диоксида кремния в витающей пыли зависит от вида обрабатываемых материалов и колеблется от 0,2 до 20 % и реже от 20 до 70 % [2].




Рисунок. Гранулометрический состав кварцевого концентрата

Известно, что размер и форма зерен кварцевого песка оказывают существенное влияние на скорость варки и на количество пороков в стекле [1]. По установившейся практике наиболее пригодными для стекловарения считаются пески со средним размером зерен 0,15...0,4 мм. Использование тонкодисперсных кварцевых частиц (при размере зерен менее 0,1 мм) приводит к комкованию шихты и, следовательно, к замедлению стеклообразования. Для уменьшения комкования требуется применять методы подготовки шихты, обеспечивающие равномерное взаимное распределение компонентов в смеси. Одним из таких способов подготовки шихты является уплотнение, которое позволяет значительно улучшить основные показатели работы стекловаренного цеха, а также успешно решать вопросы, связанные с улучшением условий труда и охраны окружающей среды [3].

Таблица 1. Химический состав кремнеземсодержащего сырья

Материал	Содержание компонентов, мас. %								
	SiO <sub>2</sub>	$Al_2O_3$	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	BaO	TiO <sub>2</sub>	F	C	ППП
Кварцевый концентрат	96,4	2,36	0,15	0,01	0,01	0,1	0,6	0,01	0,35
Кварцевый песок	Не менее 95,0	Не более 2,0	Не более 0,05	-	-	-	-	-	-

Таблица 2. Составы стекольных шихт

Шихта	Содержание компонентов в шихте, вес. ч.						
шихта	Песок	Кварцит	Доломит	Полевой шпат	Сульфат натрия	Сода	
Промышленного состава	65,35	-	20,33	9,71	0,98	24,09	
С заменой песка на концентрат							
12 %	53,35	12	20,33	9,71	0,98	24,09	
50 %	32,68	32,68	20,33	9,71	0,98	24,09	
100 %	-	73,03	20,72	1,65	1,03	25,26	

Таблица 3. Результаты по уплотнению шихты методом окатывания и прессования

	Метод уплотнения							
Шихта		Прессование						
шихта	Время гранулирования,	Влажность	Выход гранул,	Прочность гранул на сжатие, МПа		Прочность плиток на		
	МИН	гранул, мас. %	мас. %	сырых	через 10 мин	сжатие, МПа		
Промышленного состава	1520	2324	70	0,150,20	0,280,30	2,23,8		
С заменой песка на концентрат								
12 %	1520	2324	7275	0,150,20	0,250,30	2,53,7		
50 %	2025	2426	9095	0,180,20	0,300,35	4,55,2		
100 %	2025	2527	9597	0,130,20	0,250,29	0,81,1		

В данной работе уплотнение осуществляли методом окатывания и прессования. Для этого готовили шихту промышленного состава и модельные шихты с 12, 50 и 100 % заменой песка на кварцевый концентрат, составы приведены в табл. 2.

Уплотнение методом окатывания осуществляли на тарельчатом грануляторе с диаметром тарели 0,5 м, скоростью вращения 38 об/мин и углом наклона 47°. Прессование проводили в металлической обойме цилиндрической формы на гидравлическом прессе при давлениях 10...15 МПа. Перед прессованием шихту увлажняли до 7 мас. %, подогревали до 50...60°С и перемешивали в течение 0,5 мин. Результаты опытов по уплотнению стекольных шихт приведены в табл. 3.

Как видно из полученных данных, замена в составе шихты песка на концентрат приводит к увеличению выхода гранулированного продукта до 95...97 %, что свидетельствует о стабилизации процесса гранулообразования. Однако, из-за высокого влагосодержания (23...27 %) и низкой механической прочности гранул, в технологический процесс следует вводить операцию сушки, что связано с дополнительными энергозатратами.

Все образцы, полученные прессованием, имели достаточно высокую прочность, значения которой находились в интервале 0,8...5,2 МПа. Причем, максимальное значение прочности имели образцы из шихты с 50 % заменой песка на концентрат. Сравнительно низкая механическая прочность образцов из шихты со 100 % заменой песка на концентрат связана с недостаточным количеством влаги и неравномерным ее распределением в объеме образца, что приводит к уменьшению числа коагуляционных контактов, обеспечивающих начальную прочность образцов [4]. Увеличение влагосодержания шихты до 9 мас. %, а давления прессования до 20 МПа позволило получить образцы прочностью до 6,5 МПа.

Замена традиционных материалов в технологии стекла оказывает влияние не только на свойства и способ подготовки стекольных шихт, но и на процесс варки. Для проведения лабораторных варок готовили шихты промышленного состава и с заменой песка на концентрат. Расчеты рецептов шихт показали, что для сохранения состава стекла замена песка на концентрат не должна превышать 12 мас. %. При более высоком содержании концентрата в шихте количество оксида алюминия в стекле превышает допускаемое значение. Полная

Таблица 4. Составы шихт и стекла на основе песка и концентрата

Сырьевые материалы	Состав шихты,	Содержание оксидов в стекле, мас. %					
	вес,∙ч.	SiO <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	
	Ī		варцевого песка				
Песок	65,35	64,77	-	0,16	0,14	0,05	
Сода	24,09	-	13,79	-	-	-	
Доломит	20,33	0,23	0,03	10,55	0,14	0,06	
Полевой шпат	9,71	6,81	0,83	0,05	1,91	0,02	
Сульфат натрия	0,98	-	0,43	-	-	-	
Состав стекла по расчету	-	71,81	15,08	10,76	2,19	0,14	
	Шихта на осног	ве кварцевого кон	центрата (100 % за	мена песка)			
Концентрат	73,03	70,41	_	-	1,72	0,11	
Сода	25,26	-	14,46	-	-	-	
Доломит	20,72	0,24	0,03	10,75	0,14	0,06	
Полевой шпат	1,65	1,16	0,14	0,01	0,32	-	
Сульфат натрия	1,03	_	0,45	-	-	-	
Состав стекла по расчету	-	71,81	15,08	10,76	2,19	0,18	

**Таблица 5.** Характеристики образцов стекла

Шихта	Визуальный осмотр образцов стекла, отобранных при температуре					
шихта	1250 °C	1450 °C				
Промышленного состава (порошкообразная)	Непровар в виде отдельных зерен кварца, небольшое количество крупных пузырей	Частичный непровар, крупные (> 0,8 мм) пузыри, зеленоватый оттенок				
С заменой песка: 100 % (порошкообразная)	Присутствие отдельных зерен кварца, большое количество мелких пузырей	Отсутствие непровара, большое количество мелких (< 0,8 мм) пузырей, свиль, зеленоватая окраска				
100 % (компактированная)	Отсутствие непроваренных зерен кварца, сравнительно небольшое количество пузырей	Отсутствие непровара, небольшое количество мелких пузырей (< 0,8 мм), зеленоватая окраска				
12 % (компактированная)	То же	То же				

замена песка концентратом требует корректировки рецепта шихты, а именно, изменения количества полевого шпата — основного источника оксида алюминия в стекле. Составы шихт и стекол, полученные расчетным путем представлены в табл. 4.

Стекла варили из порошкообразных и компактированных шихт. Варку стекла осуществляли в электрической печи со скоростью нагрева 5 град/мин. Максимальная температура варки составляла 1450 °C. Отбор проб для анализа проводили при температурах 1250 и 1450 °C. Время выдержки проб при данных температурах составляло во всех опытах 20 мин. Отобранные пробы стекла подвергали визуальному осмотру (табл. 5).

Результаты варок показали, что в пробах стекла, отобранных при 1240 °C, в случае использования порошкообразной шихты имеется непровар в виде отдельных зерен кварца и небольшое количество крупных пузырей, в то время, как в пробах стекла из компактированной шихты непровар отсутствует. Это указывает на увеличение скорости реакций силикатообразования в случае использования концентрата в составе стекольной шихты для производства листового стекла.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Парюшкина О.В., Мамина Н.А., Панкова Н.А., Матвеев Г.М. Стекольное сырье России. – М.: АО "Силинформ", 1995. – 84 с.
- Шапилова М.В., Барышников Ю.А. Охрана труда в производстве стеклянной тары и сортовой посуды. М.: Легпромбытиздат, 1989. 202 с.

Стадия осветления при варке порошкообразных шихт с концентратом протекает медленнее, о чем свидетельствует наличие в образцах стекла, отобранных при температуре 1450 °С, большого количества мелких пузырей. Значительно меньшее количество пузырей содержится в образцах стекла, сваренных из компактированной шихты со 100 % заменой песка на концентрат. Необходимо отметить, что эти образцы стекла приобретают более интенсивную зеленую окраску.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали принципиальную возможность использования концентрата в технологии производства листового стекла. При этом в случае замены песка концентратом более чем на 12 % требуется проводить корректировку рецепта стекольной шихты. В качестве эффективного способа приготовления шихты на основе концентрата рекомендуется использовать уплотнение методом прессования, которое позволяет на 15...20 % снизить пыление шихты на всех стадиях ее подготовки и транспортировки, а также оказывает положительное влияние на процесс варки и качество стекла [3].

- Мелконян Р.Г. Аморфные горные породы и стекловарение. М.: НИА "Природа", 2002. — 263 с.
- Крашенинникова Н.С. Уплотнение стекольных шихт. Дис. ... канд. техн. наук. — Томск, 1990. — 212 с.